

# Hissihanke Espoon Sammalkalliontiellä

Espoon Olarissa, Sammalkalliontie 6:ssa, toteutettiin kattava kuuden hissien peruskorjaushanke, jossa vanhat hissit vaihdettiin kokonaan uusiin. Kohteen vanhat hissit olivat KONEen asentamia kääntöovellisia henkilö-hissejä vuodelta 1970.

Hissien peruskorjaus tuli ajankohtaiseksi, sillä hissien käyttövarmuus ja turvallisuus olivat heikentyneet. Vanhojen hissien pysähtyminen kerrostasoille oli epätarkkaa, hälytysyhteydet koreista olivat puutteelliset ja hisseistä puuttuivat korinovat. Lisäksi hissien esteettömyyttä haluttiin parantaa oleellisesti.

As Oy Mirjalaxin asukaskuntaan kuuluu paljon vanhuksia ja lapsiperheitä, joiden kohdalla hissien turvallisuus, esteettömyys ja helppokäyttöisyys korostuvat.


## Toteutetut ratkaisut

Kohteeseen asennettiin yhteensä viisi vastapainotonta KONE MaxiSpace® -asuintalohissiä sekä yksi KONE MonoSpace® -hissi. Kolmen portaan vanhat verkkokuilut korvattiin uusilla lasimetallikuiluilla. Yhden portaan hissistä tehtiin läpikuljettava, jolloin ovesta tultaessa hissiin pääsee suoraan nousematta portaita puoli kerrosta ylöspäin.

Uudet automaattiovet kerrostasoilla ja hissikorissa parantavat esteettömyyttä ja lisäävät turvallisuutta. Hissiin nousu ja hissistä poistuminen on helppoa niin lasten, lemmikkien ja kantamusten kanssa, ja myös kiilautumisvaara on poistunut. Hissikoreista saatiin entistä tilavampia. Tarkka pysähtyminen kerrostasoille varmistaa hissien turvallisen käytön erityisesti vanhuksille sekä helpottaa lastenrattaiden kanssa liikkumista hississä.

Uusiin hisseihin on asennettu kaksisuuntainen KoneXion+™ -puheyhteys, joka mahdollistaa häiriötilanteessa yhteyden KONEen Asiakaspalvelukeskukseen vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä.

Hissihankkeen myötä kerrostalossa kulkevien arki on nyt entistä vaivattomampaa ja turvallisempaa.



## As Oy Mirjalax

Kuvaus	Vanhojen kääntöovellisten hissien tilalle vaihdettiin kokonaan uudet, ekotehokkaat, ja automaattiovilla varustetut hissit
Osoite	Sammalkalliontie 6, 02210 Espoo
Vuosi	2010
Ratkaisut	5 kpl KONE MaxiSpace® 1 kpl KONE MonoSpace®



# Hissihanke Espoon Sammalkalliontiellä

## ENNEN

- Raskaat kääntöovet
- Epätarkka pysähtyminen tasoille
- Kasvaneet ylläpito- ja korjauskustannukset
- Puuttuvat korinovat
- Heikentynyt toimintavarmuus
- Puolen kerroksen nousu hissiin
- Puuttuva puheyhteys häiriötilanteissa



## JÄLKEEN

- Tilavammat hissikorit
- Esteettömät automaattiovet
- Suora kulku hissille
- Tarkka pysähtyminen tasoille
- Automaattiovien myötä kiilautumisvaara on poistunut
- Taloudellinen käytössä
- Yhteys KONEen asiakaspalveluun 24h vuorokaudessa
- Kiinteistön arvonnousu

